

エンジン始動異常(セル回らない)

機種:9-18D

1

セル回転条件の各レバーの位置センサーの動作を確認する。

- (1)オーガクラッチレバー切り位置検知センサー(接触式マイクロセンサー)
- (2)変速レバー中立位置検知センサー(磁気近接センサー)
- (3)デッドマンスイッチ(接触式マイクロセンサー)

動作NG有り

センサー調整
/交換

セル回転条件の各レバーの位置センサーに関係するハーネスの状態を確認する。(破断・擦れ等無い事)

- (1)オーガクラッチレバー切り位置検知センサー(接触式マイクロセンサー)
- (2)変速レバー中立位置検知センサー(磁気近接センサー)
- (3)デッドマンスイッチ(接触式マイクロセンサー)

動作NG有り

配線修理

マグネットスイッチとセルモーターの故障判定を実施する。(次ページ参照)

NG品あり

不良品 交換

どちらも正常
デッドマンコントローラーの状態を確認する。(インターロックライン1(W)とインターロックライン2(WY)の導通あるいは、安全を十分確認してジャンパーして動作を確認する。)

動作NG有り

デッドマン
コントローラー

エンジンボディーアース線の接続状態を確認する。

不具合有り

アース線の取り合い修正


非常停止スイッチ電球交換



東芝製 ウェッジベース電球

非常停止スイッチ電球交換

キースイッチ状態確認方法



コネクターをはずすし、導通確認

BAT

ST

IG

E

	BAT	IG	ST	B	E
0	○	○	○	○	○
1	○	○	○	○	○
2	○	○	○	○	○

マグネットスイッチ/デッドマンコントロールレバー



マグネット
スイッチ

デッドマン
コントローラー

エンジン始動異常(セル回らない)
機種:9-18D

